

Способы передачи показаний приборов учета, установленных в жилом помещении.

1. Внесение показаний в реестр в ОРЭБП службы «Энергосбыт» по адресу: г. Байконур, ул. Горького, д. 9.
2. С помощью услуги «Личный кабинет» на официальном сайте предприятия.
3. С помощью услуги «Передача показаний» на официальном сайте предприятия www.benergo.ru;
4. На адрес электронной почты: pribor@benergo.ru

При передаче показаний приборов учета просим указывать:

1. номер лицевого счета;
 2. адрес;
 3. заводской номер прибора учета;
 4. дату снятия показаний прибора учета;
 5. показания прибора учета.
5. Посредством телефонной связи и смс сообщений в формате: № лицевого счета + адрес + услуга (электроснабжение, горячее, холодное водоснабжение) + показания ИПУ:

для потребителей, относящихся к ЖЭУ № 1	7-70-92; 7-67-31; 7-70-96; 87057878502; 87778787066; 87778786252
для потребителей, относящихся к ЖЭУ № 2	7-70-92; 7-67-31; 7-70-96; 87057878502; 87778787067; 87778786252
для потребителей, относящихся к ЖЭУ № 3	7-70-93; 7-70-96; 87778787068; 87715084662; 87778786252
для потребителей, относящихся к ЖЭУ № 4	7-70-94; 7-70-96; 87778787069; 87778786252
для потребителей, относящихся к ЖЭУ № 5	7-70-95; 7-70-96; 87778787071; 87778786252

Просим Вас передавать показания ежемесячно любым доступным способом. Это позволит корректно производить расчеты.

Контактные телефоны для подачи заявок на принятия приборов учета к коммерческому учету, на снятие контрольных показаний.

Вид прибора учета	Городской телефон	Сотовый телефон
приборы учета горячего и холодного водоснабжения	7-70-96	87778786252
приборы учета электрической энергии	5-39-94	87778781991

